



Hier: Kante der Säule, die Oberfläche kann aber Bruchkante bleiben, bzw. muss aber nicht bearbeitet werden.

die CDU-Fraktion in der
Stadtverordnetenversammlung
Offenbach am Main

vorl. Bemaßung der Sandsteinteile
Torbogenrekonstruktion Stiftshof
Stiftstraße, OF-Bürgel

MASSSTAB	DATUM
1 : 25	26.06.2021